

ОЧЕРКЪ ТЕОРИИ ВѢСОВЪ И ВЗВѢШИВАНІЯ.

Ѳ. А. Слудскаго.

§ 1. При взвѣшиваніи, на коромысло вѣсовъ дѣйствуютъ слѣдующія силы: 1) вѣсъ коромысла, 2) вѣсъ чашекъ, 3) вѣсъ разновѣсковъ и взвѣшиваемаго тѣла. Точкою приложенія первой силы служить центръ тяжести коромысла; точками приложенія послѣднихъ—точки привѣса чашекъ (точки прикосновенія крючковъ къ призмамъ).

Центръ тяжести коромысла и точки привѣса чашекъ служатъ точками приложенія названныхъ сейчасъ силь. Это значитъ, что массу коромысла мы можемъ считать сосредоточеною въ его центрѣ тяжести; массы чашекъ, разновѣсковъ и взвѣшиваемаго тѣла можемъ считать сосредоточенными въ точкахъ привѣса чашекъ. Будемъ считать.


При дѣйствіи названныхъ сейчасъ силь, коромысло будетъ въ равновѣсіи въ некоторомъ положеніи. Оно будетъ въ равновѣсіи въ томъ именно положеніи, при которомъ общий центръ тяжести коромысла, чашекъ, разновѣсковъ и взвѣшиваемаго тѣла будетъ находиться въ вертикальной плоскости, проходящей чрезъ ось вращенія (чрезъ ребро призмы, около котораго коромысло вращается): равнодѣйствующая всѣхъ силь будетъ уничтожаться сопротивленіемъ опоры коромысла.

На основаніи сказанного для данныхъ коромысла, чашекъ, раз-

новѣсковъ и взвѣшиваемаго тѣла можно найти положеніе равновѣсія коромысла. Наоборотъ, по данному положенію равновѣсія можно найти вѣсъ тѣла,—можно решить задачу взвѣшиванія.

Займемся этой задачей

§ 2 Центръ тяжести материальной точки (тѣла безконечно малыхъ размѣровъ) находится въ самой точкѣ.



Центръ тяжести двухъ материальныхъ точекъ a и b , вѣса которыхъ суть p_1 и p_2 , находится на линіи ихъ соединяющей въ точкѣ α , разстоянія которой отъ a и b обратно пропорціональны вѣсамъ этихъ точекъ. Положеніе точки α опредѣляется, следова-

тельно, уравненіемъ:

$$\frac{b\alpha}{a\alpha} = \frac{p_1}{p_2},$$

или уравненіемъ:

$$a\alpha = ab \frac{p_2}{p_1 + p_2}.$$

Означивъ чрезъ x_1 , y_1 , z_1 , x_2 , y_2 , z_2 , и \bar{x}_1 , \bar{y}_1 , \bar{z}_1 координаты точекъ a , b и α , будемъ имѣть:

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= x_1 + a\alpha \cos(ab, x) = x_1 + \frac{(x_2 - x_1) p_2}{p_1 + p_2} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2}{p_1 + p_2}, \\ \bar{y}_1 &= y_1 + a\alpha \cos(ab, y) = y_1 + \frac{(y_2 - y_1) p_2}{p_1 + p_2} = \frac{y_1 p_1 + y_2 p_2}{p_1 + p_2}, \\ \bar{z}_1 &= z_1 + a\alpha \cos(ab, z) = z_1 + \frac{(z_2 - z_1) p_2}{p_1 + p_2} = \frac{z_1 p_1 + z_2 p_2}{p_1 + p_2}.\end{aligned}$$

Центръ тяжести трехъ материальныхъ точекъ a , b и c находится на линіи ac въ точкѣ β , разстоянія которой отъ a и c обратно пропорціональны $p_1 + p_2$ и p_3 (p_3 —вѣсъ точки c). Означивъ чрезъ x_3 , y_3 , z_3 и \bar{x}_2 , \bar{y}_2 , \bar{z}_2 координаты точекъ c и β , будемъ имѣть:

$$\bar{x}_2 = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3}{p_1 + p_2 + p_3},$$

$$\bar{y}_2 = \frac{y_1 p_1 + y_2 p_2 + y_3 p_3}{p_1 + p_2 + p_3},$$

$$\bar{z}_2 = \frac{z_1 p_1 + z_2 p_2 + z_3 p_3}{p_1 + p_2 + p_3}.$$

Центръ тяжести четырехъ материальныхъ точекъ a , b , c и d находится на линіи βd въ точкѣ γ , разстоянія которой отъ β и d обратно пропорціональны $p_1 + p_2 + p_3$ и p_4 (p_4 —зѣсь точки d).

и т. д.

Такимъ образомъ находится центръ тяжести всякой системы материальныхъ точекъ.

Общія формулы для определенія положенія центра тяжести системы материальныхъ точекъ будуть, очевидно, таковы:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x p}{\Sigma p},$$

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y p}{\Sigma p},$$

$$\bar{z} = \frac{\Sigma z p}{\Sigma p}.$$

§ 3. Возьмемъ начало координатъ въ срединѣ оси вращенія коромысла; ось y —по этой оси по направлению къ наблюдателю; плоскость yz —такъ, чтобы она проходила чрезъ общій центръ тяжести коромысла и чашекъ; ось z —въ ту сторону, гдѣ лежитъ ютотъ общій центръ тяжести (внизъ); ось x —вправо. Вѣсь коромысла и чашекъ означимъ чрезъ P , координагы z и y общаго ихъ центра тяжести означимъ чрезъ Y и Z (координата x равна нулю). Координаты точекъ привѣса чашекъ означимъ чрезъ x_1 , y_1 , z_1 (правой) и x_2 , y_2 , z_2 (лѣвой); вѣсь груза, лежащаго на правой чашкѣ, означимъ чрезъ p_1 ; вѣсь груза, лежащаго на лѣвой чашкѣ, означимъ чрезъ p_2 . При этихъ обозначеніяхъ координаты \bar{x} , \bar{y} и \bar{z} общаго центра тяжести коромысла, чашекъ и грузовъ опредѣляются уравненіями:

$$\bar{x} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2}{P + p_1 + p_2},$$

$$\bar{y} = \frac{Yp_1 + y_1 p_1 + y_2 p_2}{P + p_1 + p_2},$$

$$\bar{z} = \frac{Zp_1 + z_1 p_1 + z_2 p_2}{P + p_1 + p_2}.$$